


Pompe di calore Ochsner WPL 44/60/130 AC (regolatore OTE)

Come si effettua un reset con il servizio d'emergenza ridotto?

Vi preghiamo di osservare che il servizio d'emergenza consiste in un riscaldamento esclusivamente elettrico e non deve essere utilizzato a lungo. In questo caso è indispensabile l'intervento del tecnico del service di STIEBEL ELTRON. L'attivazione del servizio d'emergenza è un provvedimento transitorio adottato sotto la responsabilità del proprietario dell'impianto.



1. Selezionare «INFO» premendo il tasto quadrato a sinistra.



2. Per resettare l'errore, selezionare «ACK» premendo il pulsante tondo a destra.



3. Se sul display appare «Regime emergenza ridotto», il servizio d'emergenza è stato automaticamente attivato con un messaggio di anomalia.

Segnalare l'anomalia telefonicamente al servizio clienti di STIEBEL ELTRON AG:

Telefono 0844 333 444.