



Pompe di calore con sportello di protezione (WPM 2)

Come si attiva il servizio d'emergenza?

Vi preghiamo di osservare che il servizio d'emergenza consiste in un riscaldamento esclusivamente elettrico e non deve essere utilizzato a lungo. In questo caso è indispensabile l'intervento del tecnico del service di STIEBEL ELTRON. L'attivazione del servizio d'emergenza è un provvedimento transitorio, adottato sotto la responsabilità del proprietario dell'impianto.



1. Ruotare la manopola verso destra fino a che sul display compare «SERV EMERGENZA». Questo viene indicato anche da un simbolo.



2. L'eliminazione dell'anomalia viene effettuata da un installatore / dal servizio clienti di STIEBEL ELTRON AG. Dopo l'eliminazione dell'anomalia, l'apparecchio deve essere commutato sulla modalità automatica.

Segnalare l'anomalia telefonicamente al servizio clienti di STIEBEL ELTRON AG:

Telefono 0844 333 444.